



Pyrénées Orientales : le GR® 10 mis à mal par un glissement de terrain.

Même au pied d'une petite colline boisée, un sentier n'est pas l'abri d'un glissement de terrain. La preuve à Arles-sur-Tech, village des Pyrénées Orientales que traverse le GR® 10 d'Est ou Ouest et que domine d'à peine 200 m la Solà de Cugullera (492 m d'altitude).

En 2018, trois jours consécutifs de pluies diluviennes vinrent à bout de ce relief qui, le 24 octobre, s'affaissa subitement à mi-pente sur une trentaine de mètres de large.

La coulée de terre et de roche finit sa course sur la terrasse d'une habitation et ensevelit au passage le chemin rural qu'emprunte le GR® à la sortie du village – au niveau de la rue de la Forge. Une déviation temporaire fut d'emblée instaurée.

Mais ce sentier des plus fréquentés, constituant la célèbre Grande traversée des Pyrénées, ne pouvait rester en l'état l'été suivant.

La commune et la FFRandonnée des Pyrénées Orientales se mobilisèrent donc pour faire déblayer le chemin d'environ 200 m³ de gravats et le remettre en conformité (balisage et signalétique assurés par les bénévoles de la FFRandonnée 66).

L'affaire fut pliée en quelques jours, courant mai 2019, et ce en partie grâce aux 1000 € de dons recueillis sur mongr.fr.

Aujourd'hui restauré, ce tronçon de GR® 10 reste toutefois incertain... tant que la pente n'est pas stabilisée dans sa partie amont par des travaux plus conséquents – et onéreux ! –, empêchant tout nouveau glissement de terrain.

La déviation est donc toujours en vigueur. Le Conseil départemental, la commune et le propriétaire des lieux planchent quant à eux sur cette sécurisation pérenne de la colline. Affaire à suivre.

